

—EZweb 仕様書—

【EZweb 全般】EZ ブラウザ搭載機の SHA-2 対応について

Version-1.3.1

－はじめに－

『【EZweb 全般】EZ ブラウザ搭載機の SHA-2 対応について』は、2012 年 5 月 24 日より順次開始されたシステムソフトウェアの更新によって実現される、EZ ブラウザ搭載機の SHA-2 対応の内容についてまとめたものです。なお本書は、以前『【EZweb 全般】SHA-2 対応ケータイアップデートについて』として提供していたドキュメントを改題したものであり、Version 1-3 に対して技術情報の記述変更はありません。

－関連仕様書－

- ・EZweb 仕様書－【EZweb 全般】EZweb コンテンツ制作ガイド
- ・SSL 証明書一覧

—目次—

1. EZ ブラウザ搭載機の SHA-2 対応について.....	4
1.1. 概要	4
2. 詳細.....	5
2.1. ルート証明書の一部変更.....	5
(1) 変更点	5
(2) 対処	5
2.2. TLS ハンドシェイクの変更	6
(1) 変更点	6
(2) 対処	6
2.3. Empty Data Record の送信	7
(1) 変更点	7
(2) 対処	7

1. EZ ブラウザ搭載機の SHA-2 対応について

1.1. 概要

EZ ブラウザ搭載機について、多くの機種が SHA-2 を利用した認証仕様に対応しております。
また同時に移動機が搭載するルート証明書の一部変更、TLS ハンドシェイク手順の変更なども実施しております。
なお本機能に体応するには、2012 年 5 月 24 日以降に EZ ブラウザ搭載機のシステムソフトウェアが更新されている必要があります。

変更点	Web サーバへの影響	影響概要	影響詳細	参照
SHA-2 を利用した認証仕様への対応	無し	-	-	-
搭載するルート証明書の一部変更	一部有り	SSL 通信が行えない場合がある	Web サーバに古い中間 CA 証明書がインストールされていると、移動機でエラーとなり、SSL 通信が行えない。	2.1. ルート証明書の一部変更
TLS ハンドシェイク手順の変更	一部有り	SSL 通信が行えない場合がある	Web サーバが TLS 拡張を含む Client Hello に Alert を返すと、移動機でエラーとなり、SSL 通信が行えない。	2.2. TLS ハンドシェイクの変更
Empty Data Record の送信	一部有り	SSL 通信が行えない場合がある	Web サーバが TLSPlaintext の fragment が空である SSL レコードをに対応していないと、移動機でエラーとなり、SSL 通信が行えない。	2.3. Empty Data Record の送信

本対応により Web サーバ側で対処が必要となることは基本的にはありませんが、Web サーバの設定によっては移動機の動作に差分が発生し、Web サーバでの対処が必要になる場合があります。
本書をご確認いただき、必要な場合は対処を実施するようお願いいたします。

2. 詳細

2.1. ルート証明書の一部変更

(1) 変更点

SHA-2 対応した EZ ブラウザ搭載機は、移動機が搭載しているルート証明書が変更されます。

2009 年 5 月 18 日以降、ベリサイン社から署名アルゴリズムが SHA-1 に変更されたルート証明書「VeriSign Class 3 Primary CA」が発行されており、一部機種についてはそちらに変更して搭載しております。署名アルゴリズムは変更となりますが、公開鍵そのものは変更ありませんので、Web サーバの設定変更は不要です。

VeriSign Class 3 Primary CA

・変更前

署名アルゴリズム MD2

・変更後

署名アルゴリズム SHA-1

但し、中間 CA 証明書、クロスルート設定用証明書はベリサイン社によりルート証明書の署名アルゴリズム変更とあわせて変更になっていますので、最新の中間 CA 証明書、クロスルート設定用証明書をサーバに設定していない場合、アップデート後の端末との SSL 通信ができなくなる可能性があります。

※対象機種は、「SSL 証明書一覧」を参照ください。

(2) 対処

「VeriSign Class 3 Primary CA」にひもづくサーバ証明書を使用されている Web サーバでは、最新の中間 CA 証明書、クロスルート設定用証明書を使用いただくようお願いします。

2.2. TLS ハンドシェイクの変更

(1) 変更点

SHA-2 対応した EZ ブラウザ搭載機は、EZ ブラウザで TLS の拡張をサポートしています。

F001 および 12 夏以降の機種では、発売時点で TLS の拡張をサポートしております。

サポート機種は、「3.2. 発売時点から SHA-2 対応している機種一覧」に記載されている 9 機種です。

なお拡張を含まない TLS1.0 については、EZ ブラウザ搭載のすべての機種が対応しております。

EZweb の対応プロトコルは、「EZweb 仕様書ー【EZweb 全般】EZweb コンテンツ制作ガイド」を参照ください。

これにより、TLS ハンドシェイクにて EZ ブラウザが送信する Client Hello メッセージに、TLS SessionTicket 拡張 (RFC5077) が含まれるようになります。

一部の Web サーバでは、TLS SessionTicket 拡張を含む Client Hello メッセージを受信した際に、Alert メッセージ (unexpected Message) を応答するため、EZ ブラウザでエラーと判断し、SSL 通信(※1)を行えません。

※1 End-to-End SSL のみ。Link-by-Link SSL では EZ サーバ～Web サーバ間で SSL 通信が行われるため、エラーは発生しません。

TLS では、サーバが TLS 拡張をサポートしない場合でも、互換性を確保するために TLS 拡張を含む ClientHello メッセージを受容することを要求しています。(サーバは ClientHello に追加された解釈できないデータは無視する必要があります。) (RFC2246、4366)

(2) 対処

ご都合に合わせて以下のいずれかの対処をお願いします。なお設定変更方法などの詳細は、使用している Web サーバのマニュアルなどをご参照ください。

■ TLS 拡張のサポート

Web サーバを TLS SessionTicket 拡張に対応させ、SessionTicket 拡張に対応した Server Hello を応答するようにする。

■ TLS 拡張の無視

TLS SessionTicket 拡張を Web サーバでサポートしない場合、Alert メッセージではなく、拡張を無視した Server Hello メッセージを応答するようにする。

2.3. Empty Data Record の送信

(1) 変更点

SHA-2 対応した EZ ブラウザ搭載機は、SSL の動作が変更され、ハンドシェイク成功直後に Empty Data Record (TLSPlaintext の fragment が空である SSL レコード) を送信するようになっています。これは、OpenSSL 0.9.6d から変更された動作です。詳細は、<http://www.openssl.org/~bodo/tls-cbc.txt> をご覧ください。

一部の Web サーバでは Empty Data Record を受信すると、Alert メッセージを送信します。その場合、移動機では「接続できません。しばらくたってからリトライしてください」などのエラーが表示されます。

(2) 対処

Empty Data Record に対し、Alert メッセージを送信しないよう対処してください。なお設定変更方法などの詳細は、使用している Web サーバのマニュアルなどをご参照ください。

2.4. Cipher Suites 対応の状況

(1) 変更点

SHA-2 対応した EZ ブラウザ搭載機は、EZ ブラウザの Cipher Suites 対応状況が変更となります。

▽SHA-2 未対応時

優先順位	ショートネーム	ロングネーム
0	0a	DES-CBC3-SHA
1	05	RC4-SHA
2	04	RC4-MD5
3	64	EXP1024-RC4-SHA
4	62	EXP1024-DES-CBC-SHA
5	60	EXP1024-RC4-MD5
6	09	DES-CBC-SHA
7	08	EXP-DES-CBC-SHA
8	03	EXP-RC4-MD5

▽SHA-2 対応後

優先順位	ショートネーム	ロングネーム
0	35	AES256-SHA
1	0a	DES-CBC3-SHA
2	2f	AES128-SHA
3	05	RC4-SHA
4	04	RC4-MD5
5	62	EXP1024-DES-CBC-SHA
6	09	DES-CBC-SHA
7	64	EXP1024-RC4-SHA
8	08	EXP-DES-CBC-SHA
9	03	EXP-RC4-MD5

3. SHA-2 対応機種一覧

2009 年 5 月 24 日以降にソフト更新をおこなうことで SHA-2 対応した EZ ブラウザ搭載機のほかに、発売時点から SHA-2 対応している機種があります。以下にそれぞれの一覧を示します。

3.1. 2009 年 5 月 24 日以降に新たに SHA-2 対応となった機種一覧

CASIO	EXILIM ケータイ W63CA	Sony Ericsson	SH004
	CA001		SH005
	G'zOne CA002		AQUOS SHOT SH006
	EXILIM ケータイ CA003		SOLAR PHONE SH007
	EXILIM ケータイ CA004		AQUOS SHOT SH008
	EXILIM ケータイ CA005		SH009
	EXILIM ケータイ CA006		AQUOS SHOT SH010
	G'zOne TYPE-X		SH011
CA007	E05SH		
FUJITSU	E09F		E06SH
	E09F(カメラなし)	W64S	
HITACHI	Wooo ケータイ H001	Cyber-shot™ケータイ S001	
	Mobile Hi-Vision CAM Wooo	Walkman® Phone, Premier3	
	beskey	BRAVIA® Phone U1	
KYOCERA	安心ジュニアケータイ K001	S002	
	K002	URBANO BARONE	
	簡単ケータイ K003	Cyber-shot™ケータイ S003	
	簡単ケータイ K004	BRAVIA® Phone S004	
	簡単ケータイ K005	BRAVIA® Phone S005	
	簡単ケータイ K010	URBANO MOND	
	K006	Cyber-shot™ケータイ S006	
	K006 (カメラなし)	S007	
	K007	URBANO AFFARE	
	簡単ケータイ K008	フルチェンケータイ T001	
	E07K	T008	
	mamorino	REGZA Phone T004	
	mamorino2	T005	
	K009	T006	
E10K	T007		
Mi-Look	T002		
NEW STANDARD	ベルトのついたケータイ NS01	Biblio	
	ケースのようなケータイ NS02	T003	
Panasonic	P001	E08T	
PANTECH	簡単ケータイ W62PT	E08T(カメラなし)	
	PT002	LIGHT POOL	
SANYO	SA001	lotta	
	SA002	misora	
SHARP	SH001	PRISM0ID	
	SOLAR PHONE SH002	X-RAY	
	URBANO	G9	
	Sportio water beat		
SHARP	AQUOS SHOT SH003		

iida	G11
	PLY
	ドッツ・オブセッション 水玉で幸福いっぱい
	宇宙へ行くときのハンドバッグ
	私の犬のリンリン

3.2. 発売時点から SHA-2 対応している機種一覧

FUJITSU	F001
KYOCERA	K011
	簡単ケータイ K012
	mamorino3
	GRATINA
	MARVERA
	MARVERA 2
	GRATINA2
PANTECH	PT003

—更新履歴—

Version	日付	更新内容
1.3.1	2018/4/4	EZ ブラウザ搭載機向けのケータイアップデートの提供終了予定に伴い、文書名を「ケータイアップデートの SHA-2 対応について」から「EZ ブラウザ搭載機の SHA-2 対応について」に変更するとともに、本文中の同様の表記も変更。 ケータイアップデートのお知らせへの参照リンク、およびベリサイン社への参照リンクを削除。
1.3	2017/05/23	「2.4. Cipher Suites 対応の状況」を追記
1.2	2015/02/02	今まで別紙になっていたケータイアップデート対象機種の一覧などを、「3. SHA-2 対応機種一覧」として統合
1.1.1	2014/10/29	「2.2. TLS ハンドシェイクの変更」から、SSL を使用することによる対処を削除。 また拡張を含まない TLS1.0 については、EZ ブラウザ搭載のすべての機種が対応していることを明記。
1.1	2013/11/25	「2.3. Empty Data Record の送信」を追記
1.0	2012/06/22	初版