

GPS 週数ロールオーバーについて

2019年11月3日に「GPS 週数ロールオーバー※」と呼ばれる事象が発生することが判明しています。
これにともない、一部の機種で特定の API を使用した際に以下の事象が発生することを確認しております。実装内容にご注意ください。

※ 詳しくは[内閣府「みちびき」サイト](#)をご参照ください。

【事象】

アプリで GPS 位置情報を取得する際に、機種に応じて以下の動作となります。

- (A) Standalone 測位時に結果(IPOSDET_GetGPSInfo())が得られません。
- (B) MS-Based/Standalone 測位時に結果(IPOSDET_GetGPSInfo())が得られません。

【事象発生日と影響する可能性のある機種】

事象(A) 発生日 2019年11月3日、140機種

CA001、CA002、CA003、CA004、CA005、CA006、CAY01、E02SA、E03CA、E05SH、E06SH、E08T、E09F、H001、HIY01、HIY02、K001、K002、K007、KYX02、NS01、NS02、P001、S001、S002、S003、SA001、SA002、SH001、SH002、SH003、SH004、SH005、SH006、SH007、SH008、SH009、SH010、SH011、SHY01、SOX01、SOY01、SOY02、SOY03、SOY04、T001、T002、T003、T005、TSX01、TSX02、TSX04、TSX05、TSY01、W32H、W32S、W41CA、W41H、W41S、W41SH、W42CA、W42H、W42S、W42SA、W43CA、W43H、W43H II、W43K、W43S、W43SA、W44K、W44K II、W44S、W44T、W44T II、W44T III、W45T、W46T、W47T、W51CA、W51H、W51K、W51P、W51S、W51SA、W51SH、W51T、W52CA、W52H、W52K、W52P、W52S、W52SA、W52SH、W52T、W53CA、W53H、W53K、W53S、W53SA、W53T、W54S、W54SA、W54T、W55SA、W55T、W56T、W61CA、W61H、W61K、W61P、W61PT、W61S、W61SA、W61SH、W61T、W62CA、W62H、W62K、W62P、W62PT、W62S、W62SA、W62SH、W62T、W63CA、W63H、W63K、W63S、W63SA、W63SH、W63T、W64K、W64S、W64SA、W64SH、W64T、W65K、W65S、W65T

事象(B) 発生日 2019年11月3日、38機種

CA007、E07K、E10K、EY01K、EY03K、F001、K003、K004、K005、K006、K008、K009、K010、K011、K012、KYX03、KYX04、KYY01、KYY02、KYY03、KYY05、KYY06、KYY08、KYY09、KYY10、PT002、PT003、S004、S005、S006、S007、SOX02、SOY05、T004、T006、T007、T008、TSX06