製品名：arrows We2

■ Android 16

リリース年月日	内容	ビルド番号
2026年8月18日	セキュリティ機能の改善	V54RK51B
2026年6月30日	セキュリティ機能の改善	V53RK50A
2026年4月14日	セキュリティ機能の改善	V52RK48C
2026年3月25日	セキュリティ機能の改善	V51RK47A
2026年2月17日	Android™ 16 OSアップデート	V50RK46A

■ Android 15

リリース年月日	内容	ビルド番号
2026年1月20日	セキュリティ機能の改善	V37RK54D
2025年12月17日	セキュリティ機能の改善	V36RK53A
2025年11月27日	UI機能の改善	V35RK52B
2025年10月23日	セキュリティ機能の改善	V34RK51B
2025年8月13日	セキュリティ機能の改善	V33RK50A
2025年8月1日	arrows We2 ソフトウエアアップデートのお願い［重要なおしらせ］ 最新ソフトウエア（ビルド番号：V32RK49A）に更新されていない状態でご利用の場合、2025年9月以降、au通信サービスがご利用しづらい状況が発生する可能性があります。 現時点（2025年8月1日時点）では、最新ソフトウエアに更新されていない場合でもご利用いただけますが、本機種の機能改善および今後予定している通信サービス向上に伴うソフトウエアアップデートも兼ねておりますので、お早めにアップデートを実施いただきますようお願い申し上げます。 ※Android 14のお客さまは、Android 15にOSアップデート後に本アップデートが可能となります。 【本件に関するお問い合わせ先】 ■チャットでのお問い合わせ 受付時間　AI：24時間／年中無休 （コミュニケーター：9:00～20:00） ■お電話でのお問い合わせ au携帯電話から：局番なし157 au以外の携帯電話、一般電話から：0120-977-033 （受付時間 9:00～20:00 年中無休／通話料無料）	V32RK49A
2025年7月8日	通信機能の改善	V32RK49A
2025年6月23日	セキュリティ機能の改善	V31RK48C
2025年5月19日	Android™ 15 OSアップデート	V30RK44H

■ Android 14

リリース年月日	内容	ビルド番号
2025年11月27日	通信機能の改善	V21RK76E
2025年8月13日	通信機能の改善	V20RK76C
2025年4月8日	セキュリティ機能の改善	V19RK76B
2025年3月17日	セキュリティ機能の改善	V18RK74G
2025年1月20日	セキュリティ機能の改善	V17RK72H
2024年12月24日	セキュリティ機能の改善	V16RK71D
2024年11月7日	セキュリティ機能の改善	V15RK71C
2024年10月10日	セキュリティ機能の改善	V14RK56A
2024年9月12日	セキュリティ機能の改善	V12RK55D
2024年8月27日	セキュリティ機能の改善	V11RK55B
2024年8月16日	新規発売	V10RK38E