

HWT31 オンラインアップデートの操作手順について

本書はHWT31のオンラインアップデート方法についてご説明致します。
「取扱説明書」と合わせてご利用ください。

＜HWT31 端末本体で、ソフトウェアをダウンロードして更新する＞
インターネット経由で、本製品から直接更新ソフトウェアをダウンロードできます。

- ①ホーム画面→ [設定] → [タブレット情報] → [システム更新]
- ② [更新の確認]

以降は、画面の指示に従って操作してください。

HWT31 オンラインアップデートの操作手順について

■ホーム画面→[設定]





HWT31 オンラインアップデートの操作手順について

■ [タブレット情報]



HWT31 オンラインアップデートの操作手順について

- 画面を下にスクロール→「システム更新」



HWT31 オンラインアップデートの操作手順について

■「更新の確認」



HWT31 オンラインアップデートの操作手順について

■「新しいバージョン」



HWT31 オンラインアップデートの操作手順について

■ 「ダウンロードおよびインストール」



HWT31 オンラインアップデートの操作手順について

■「続行」



HWT31 オンラインアップデートの操作手順について

■ ダウンロード中

OTA-FDR-A04LC001B016-FDR-A04LC001B021

66%
ダウンロード済み

OTA-FDR-A04LC001B016-FDR-A04LC001B021 108 MB

変更ログ

FDR-A04LC001B021へ更新する

注意事項：

- 1) OTAパッケージが約90MBであるから、WIFIネットワークにつながってダウンロードするよう
にお勧めする。
- 2) OTAアップデートが失敗する場合にご心配なく元システムでもご利用いただけます。その
際、改めてOTAアップデートをやり直すようお願い致します。
- 3) アップグレードの場合に500MBの空き容量が必要となっており、必要な分を確保お願い致し
ます。
- 4) お使いの端末が非公式のファームウェアにアップデートされている場合、OTAアップグレ
ートによりシステム異常が発生する恐れがありますのでご注意ください。

一時停止

HWT31 オンラインアップデートの操作手順について

■ 「インストール」

OTA-FDR-A04LC001B016-FDR-A04LC001B021

100%
完了

インストール

OTA-FDR-A04LC001B016-FDR-A04LC001B021 108 MB

変更ログ

FDR-A04LC001B021へ更新する

注意事項：

- 1) OTAパッケージが約90MBであるから、WiFiネットワークにつながってダウンロードするよう
にお勧めする。
- 2) OTAアップデートが失敗する場合にご心配なく元システムでもご利用いただけます。その
際、改めてOTAアップデートをやり直すようお願い致します。
- 3) アップグレードの場合に500MBの空き容量が必要となっており、必要な分を確保お願い致し
ます。
- 4) お使いの端末が非公式のファームウェアにアップデートされている場合、OTAアップグレ
ートによりシステム異常が発生する恐れがありますのでご注意ください。

HWT31 オンラインアップデートの操作手順について

■「インストール」



HWT31 オンラインアップデートの操作手順について

■ 完了

