

商品名 : Xperia 1 II SOG01

| リリース年月日 | 内容 | ビルド番号 |
|-------------|---|--------------|
| 2022年4月5日 | セキュリティ機能の改善 | 58.1.C.6.17 |
| 2022年3月3日 | セキュリティ機能の改善 | 58.1.C.5.8 |
| 2021年12月8日 | セキュリティ機能の改善 | 58.1.C.3.393 |
| 2021年10月7日 | セキュリティ機能の改善 | 58.1.C.3.343 |
| 2021年7月27日 | セキュリティ機能の改善 | 58.1.C.3.266 |
| 2021年5月20日 | ナビゲーションバーのボタンが見えにくい場合がある事象の改善など | 58.1.C.3.181 |
| 2021年3月25日 | 5Gサービスエリア拡大への対応など | 58.1.C.3.86 |
| 2021年1月18日 | Android™ 11 OSアップデートについて | 58.1.C.0.372 |
| 2020年12月15日 | まれに一時的に圏外になる場合がある事象の改善など | 58.0.C.7.114 |
| 2020年11月26日 | まれに、伝言メモの応答メッセージが相手に聞こえなくなる場合がある事象の改善など | 58.0.C.7.96 |
| 2020年9月29日 | まれに動画再生音量が変わってしまう場合がある事象の改善など | 58.0.C.7.79 |
| 2020年7月30日 | 通信速度の向上など | 58.0.C.7.41 |
| 2020年6月26日 | 通話中に相手の音声が入断する場合がある事象の改善など | 58.0.C.6.9 |
| 2020年6月18日 | Photo Proアプリの追加など | 58.0.C.6.2 |