

商品名 : Xperia 10 II SOV43

リリース年月日	内容	ビルド番号
2021年12月6日	セキュリティ機能の改善	59.1.C.1.181
2021年9月30日	セキュリティ機能の改善	59.1.C.1.157
2021年8月3日	セキュリティ機能の改善	59.1.C.1.134
2021年6月3日	セキュリティ機能の改善	59.1.C.1.82
2021年4月20日	ナビゲーションバーのボタンが見えにくい場合がある事象の改善など	59.1.C.1.46
2021年4月6日	ごくまれにAndroid 11へのOSアップデート後に電源が入らなくなる場合がある事象の改善など	59.0.C.0.585
2021年3月3日	Android™ 11 OSアップデートについて	59.1.C.1.46
2021年1月19日	セキュリティ機能の改善	59.0.C.0.550
2020年11月26日	Voice MatchをONにすると、「伝言メモ」の録音ができなくなる事象の改善など	59.0.C.0.530
2020年9月15日	セキュリティ機能の改善	59.0.C.0.511
2020年7月21日	録画した動画の音量が小さい場合がある事象の改善など	59.0.C.0.485
2020年6月11日	通話中に動画再生の音声が出力されない事象の改善など	59.0.C.0.465